



## RSM-INCX 孔内自动测斜仪

# 使用说明书

### 武汉中岩测控技术有限公司

地址:武汉市东湖高新区民族大道 163号(CBI)产业园

邮编: 430074 电话: 027-87365086 传真: 027-87197069 网址: www.whrsmmc.com 邮箱: rsmmc@whrsmmc.com





## RSM-INCX 孔内自动测斜仪 使用说明书

#### 1.简介

RSM-INCX 孔内自动测斜仪主要用于测量石坝、面板坝、边坡、路基、基坑、岩体滑坡及大型建筑、土体内部变形水平位形计倾斜度。概仪器配合测斜管可反复使用,并方便实现倾斜测量的自动化。

本产品采用高性能的 HD 器件作为敏感元件,可无触点的对倾斜角度进行测量,具有测量范围宽、高分辨率、高精度、高抗冲击等优异性能,可靠性好稳定时间快,具有智能识别功能。

#### 2.主要技术指标

型号	RSM-INCX
测量范围(°)	±30
分辨率(")	2.8
线性度 (%F.S)	0.02
重复性误差(%F.S)	0.003
工作温度(℃)	-20~+50
耐水压 (Mpa)	≥1.5

#### 3.计算公式

测斜仪倾角θ 计算公式为:

 $\theta = k(V - V_0)$ 

式中: k 为测斜仪转换系数;

V 为测斜仪的实时测量值,单位:毫伏;

V. 为测斜仪的初始输出值,单位:毫伏。

#### 4.使用方法

- (1) 测斜管安装
- ①先将测斜管装上管底盖,用螺丝或胶固定。测斜管与测斜管之间用管接头 连接,测斜管与管接头之间必须用螺丝固定后涂胶填缝密封。
- ②测斜管在安装中应注意导槽的方向,导槽方向必须与设计要求的方向一 致。安装时将装好接头的测斜管依次逐节放入钻孔中,直至连接到设计深度的孔 底。

武汉中岩测控技术有限公司

T 027-87365086 E rsmmc@whrsmmc.com



③安装完成后的测斜管应先用模拟测斜仪试放,试放时测斜管互成 90°的 两个导向槽都应从下到上试放到,保证模拟测斜仪在测斜管导槽内能从上到下或 从下到上都很平稳顺畅通过,以此作为测斜管安装完好的标志。

连接安全绳(钢缆),根据需要连到底部滑轮带螺丝孔的部件,保险绳可选 用尼龙绳或合适的钢丝绳。

#### (2) 测斜仪使用

- ①将电缆插头插入测头的插座内,键与槽要对准,旋紧 盖帽,以防漏水。注意: 拧紧过程中,测头外壳与电缆接头 应相对固定,不能相互转动,防止内部连线旋绞。
- ②按使用的测斜仪的使用说明,调整好测斜仪使其处于测量状态。
- ③测斜仪的测头置入测斜管时,使导向轮完全进入管中的导向槽内。
- ④当测斜仪的测头到达测斜管底部时,此时测量可自下而上每 500/1000/1500/2000/2500/3000mm 测读一次直至管口。
- ⑤为提高测量精度,消除测量设备的系统误差,应在每 个测孔自始至终逐点正测一次,然后测头调转 180°反测一次。
  - (3) 注意事项
  - ①本仪器应在额定测量范围内工作。
- ② 安装时必须记住仪器的测量方向,正确区分正、反测变化与仪器现场监测方向的对应关系。便于资料分析和判断。

#### 5.验收与保管

- (1) 用户开箱验收仪器,应先检查仪器数量与装箱清单是否相符,如有不符者,请与我单位联系。
  - (2) 本仪器应在额定测量范围内工作。
  - (3) 仪器应轻拿、轻放,切忌剧烈震动。
- (4) 开箱后的仪器应放在湿度小于 80%的房间内保存,室内不能含有腐蚀性气体,存放环境必须干燥、通风,搬运时小心轻放。

